




Sikkerhetskveld GSFK

18 november 2021

Peppes Pizza - Stortingsgata 4

Alle eksperter
kan ta feil
avgjørelse





Hvordan jobbe med sikkerhet

- Klubben jobber systematisk med sikkerhet
 - Opplæring til sertifikat
 - Sikkerhetsaktiviteter (som denne)
 - Vi deler erfaringer i klubben og med andre klubber
 - Deltar på felles aktiviteter som «Takk..» kampanjen
- NLF OBSREG
 - <https://app.nlf.no/home>
 - Registrer hendelser i OBSREG
 - Les og lær av disse

Gardermoen Seilflyklubb

7 hendelser rapportert av
totalt 63 i Norge

Id	Når	Tittel	Klubb	Rating	Status	Type
<input type="text" value="x"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text" value="x"/>	Gardermoen Seilflyklul <input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="v"/>
53	2021-04-04 18:14	Hard landing på årsutsjekk	Gardermoen Seilflyklubb	<input type="text" value="v"/>	Lukket	Uønsket tilfelle
47	2021-07-21 16:03	Ram Mount. Montering av flight computer.	Gardermoen Seilflyklubb	26 <input type="text" value="v"/>	Lukket	Hendelse
27	2021-06-25 14:00	Mutter fra dekompresjonsventil løsnet	Gardermoen Seilflyklubb	<input type="text" value="v"/>	Lukket	Uønsket tilfelle
22	2021-06-11 18:12	Rorflate ute av posisjon på vingetip	Gardermoen Seilflyklubb	<input type="text" value="v"/>	Lukket	Uønsket tilfelle
20	2021-06-03 17:45	Utelanding da turbo ikke ville felles ut	Gardermoen Seilflyklubb	<input type="text" value="v"/>	Lukket	Hendelse
16	2021-05-08 15:36	Luftromskrenkelse Starmoen A og H	Gardermoen Seilflyklubb	41 <input type="text" value="v"/>	Lukket	Uønsket tilfelle
13	2021-05-07 17:48	Luftromskrenkelse Starmoen C	Gardermoen Seilflyklubb	40 <input type="text" value="v"/>	Lukket	Hendelse
9	2021-05-02 16:00	Belte kilt seg fast i hjulhåndtak	Gardermoen Seilflyklubb	<input type="text" value="v"/>	Lukket	Hendelse

Drøft dine erfaringer



RAPPORTERER VI NOK
HENDELSER I KLUBBEN?



NOEN TANKER OM TERSKELEN
FOR Å RAPPORTERE

Hendelser i klubben

53	<u>Hard landing på årsutsjekk</u>	Roterer for høyt. Flyet "faller" gjennom og lander hardere enn ønsket på hovedhjulet
47	<u>Ram Mount. Montering av flight computer.</u>	Montering av mobilholder i cockpit, utløser til cockpit samme form som RAM kule.
27	<u>Mutter fra dekompresjonsventil løst</u>	Observert mutter i motorrommet på DI til dekompresjonsventilen på motoren
22	<u>Rorflate ute av posisjon på vingetip</u>	Skade på vinglets ror i hangaren
20	<u>Utelanding da turbo ikke ville felles ut</u>	Motorbatteri koblet over til avionics, ikke strøm nok til å få motor i gang, utelanding
16	<u>Luftromskrenkelse Starmoen A og H</u>	For stor høyde i luftrommet
13	<u>Luftromskrenkelse Starmoen C</u>	For stor høyde i luftrommet
9	<u>Belte kilt seg fast i hjulhåndtak</u>	Pilot sitter fast i cockpit etter landing

Hva kan du lære ut av hendelsene

01

Vi deler inn
hendelsene i gruppa

02

Diskuter med den
som sitter ved siden
av deg

03

Presenter hva som
er viktigst av
lærdom

Alvorlige hendelser

<u>48</u>	<u>Start av motor over ulandbart terreng</u>	Os Aero Klubb	Alvorlig hendelse
<u>41</u>	<u>Slepefly fløy inn på base foran seilfly på finale</u>	Drammen Flyklubb	Alvorlig hendelse
<u>24</u>	<u>bellcrank feste bak hovedhjul</u>	Hallingdal Flyklubb	Alvorlig hendelse
<u>3</u>	<u>Pushrod sideror B4</u>	Hallingdal Flyklubb	Alvorlig hendelse

Vi klikker oss inn på OBSREG

- <https://app.nlf.no/home>

Klubben i 2022 - planer

Ingen nye systemer i 2021, vi begynner å høste erfaring fra 2021 og ting kjører seg til

Opplæring av ny instruktør

Introduksjonskurs, kan vi samarbeide med Fornebu FK og simulatoren

Rekruttering på stevner (som har vært avlyst)

Tettere på EFKS på opplæring?

Prismodell - forenkles

Ikke noen endring av årskortpriser

½ pris for ungdom eller studenter under 26 år på våre aktiviteter (litt varierende praksis i dag)

Få til en prispolicy for å fly i andre klubber, ulike modeller fra klubb til klubb. Det må lønne seg å være NLF medlem



Innspill